




**Veduta dell'esterno dell'edificio angolo tra Corso Umberto e Via del Gesù: evidenti segni di degrado sulle facciate e degli elementi decorativi.**



**Prospetto principale su Via del Gesù: degrado diffuso degli intonaci e notevoli quantità di efflorescenze alla base.**



**Prospetto su Corso Umberto: degrado elementi decorativi, segni di dilavamento delle acque meteoriche.**



**Particolari architettonici: danni evidenti alle modanature ed agli elementi decorativi, incoerenza delle malte.**



**Particolari architettonici: danni evidenti alle modanature ed agli elementi decorativi, incoerenza delle malte.**



**Cortile Interno: diffusa presenza di erbe infestanti.**

**Prospetto Interno: lesioni parti strutturali, degrado elementi decorativi, dilavamento intonaci.**





**Prospetto Interno: lesioni parti strutturali, degrado elementi decorativi, dilavamento intonaci.**



**Prospetto Interno: lesioni parti strutturali, degrado elementi decorativi, dilavamento intonaci.**



**Particolari architettonici: danni evidenti alle modanature ed agli elementi decorativi, incoerenza delle malte.**



**Particolari architettonici: danni evidenti alle modanature ed agli elementi decorativi, incoerenza delle malte.**



**Portico - Particolari delle volte a crociera: lesioni strutturali evidenti, degrado degli elementi decorativi, presenza di erbe infestanti.**



**Ambienti piano terra - Particolari delle volte a botte ribassate: lesioni evidenti , degrado degli elementi decorativi.**





**Ambienti piano terra - Particolari delle volte a botte e del tamburo ottagonale dell'ex cappella: lesioni strutturali evidenti, degrado degli elementi decorativi.**




**Ambienti piano primo - Particolari dell'accesso e delle scale che conducono al piano superiore: degrado degli elementi decorativi e delle pavimentazioni**





**Ambienti piano primo - Particolari delle volte a botte scoperte: lesioni strutturali**





**Ambienti piano primo - Particolari delle volte a botte scoperte: lesioni strutturali**



**Chiusure orizzontali piano primo - Particolari delle volte a botte scoperte: lesioni strutturali**



Prospetto Scesa del Gesù




Prospetto lato Est



Prospetto lato Nord



Prospetto lato Ovest



Prospetto Corso